

Lp	Cennik podstawowych napraw amortyzatorów i sztyc SR Suntour	Czas w min	Koszt w PLN
1.	Przegląd pełny ze smarowaniem amortyzatora powietrzno/olejowego – rozebranie widelca, wyczyszczenie, przesmarowanie i uszczelnienie komory powietrznej	-	200,00 zł
2.	Przegląd podstawowy ze smarowaniem amortyzatora powietrzno/olejowego – rozebranie widelca, wyczyszczenie, przesmarowanie	-	100,00 zł
3.	Przegląd podstawowy ze smarowaniem amortyzatora sprężynowego lub sprężynowo-olejowego – rozebranie widelca, wyczyszczenie, przesmarowanie	-	100,00 zł
4.	Wymiana kartridża olejowego (cena bez kartridża)	30	68,00 zł
5.	Wymiana uszczelek kurzowych (cena bez uszczelek) x2 szt	30	68,00 zł
6.	Wymiana uszczelek olejowych (cena bez uszczelek) x2 szt	30	68,00 zł
7.	Wymiana uszczelek kurzowych i olejowych (cena bez uszczelek) x2 szt+2szt	50	110,00 zł
8.	Wymiana tulejek ślizgowych z tworzywa(cena bez tulejek)x2szt	30	68,00 zł
9.	Wymiana tulejek ślizgowych hybrydowych tworzywa-metal (cena bez tulejek) 2szt+2szt	40	90,00 zł
10.	Wymiana tulejek ślizgowych metalowych (cena bez tulejek) x 4szt	60	135,00 zł
11.	Wymiana korka blokady(cena bez korka)	30	68,00 zł
12.	Wymiana goleni dolnych(cena bez goleni)	35	79,00 zł
13.	Wymiana goleni górnych (cena bez goleni)	60	135,00 zł
14.	Wymiana oleju w kartridżu PCS (cena z olejem)	20	45,00 zł
15.	Uszczelnianie amortyzatora powietrznego (cena z olejem)	30	68,00 zł
16.	Smarowanie amortyzatora (cena ze smarem)	30	68,00 zł
17.	Zmiana skoku amortyzatora (cena bez części)	30	68,00 zł
18.	Zmiana skoku amortyzatora EQUALIZER (cena bez części)	60	135,00 zł
19.	Przycięcie rury widelca	-	30,00 zł
20.	Gwintowanie rury widelca	-	50,00 zł
21.	Przycięcie rury widelca i gwintowanie	-	70,00 zł
22.	Nabijanie gwiazdki	-	20,00 zł
23.	Przycięcie rury widelca i nabijanie gwiazdki	-	40,00 zł
24.	Przegląd ze smarowaniem sztycy amortyzowanej NCX (cena ze smarem)	60	135,00 zł
25.	Wymiana kompletu tuleji sztycy amortyzowanej NCX (cena bez części)	45	95,00 zł

*Dokładny koszt naprawy określany jest zawsze po diagnozie widelca.
 Naprawy niestandardowe wyceniane są indywidualnie przez serwisanta
 Czynności nie ujęte w cenniku liczymy jako roboczogodzinę za 135 zł
 Naprawy wymienione w cenniku wyceniane są bez części zamiennych*